

深圳市宝安区福永人民医院
污水监测结果评价报告书

(污水检测)

检测科室：污水管理站
检测类别：污水检测
检测级别：专职人员检测

采样日期：2020-3-31
检验日期：2020-3-31
报告日期：2020-4-3

卫生评价：

按照《污水综合排放标准》（GB18466-2005）评价，本次共检测样品4份，合格4份。合格率 100 %。

检测结果已达到医院污水综合排放标准。

采样地点	采样对象	检测项目	结果
污水处理站	处理后污水	PH值	7.5
污水处理站	处理后污水	总余氮	7.8mg/L
污水处理站	处理后污水	沙门氏菌	0MPN/L
污水处理站	处理后污水	粪大肠菌群数	0MPN/L



监督科室：

审核者：

签发者：

备注：本报告一式两份，第一次交被监督单位。第二份交监督机构保存。

深圳市宝安区福永人民医院
污水监测结果报告单

(污水检测)

检测科室：污水管理站
检测级别：专职人员检测

采样日期：2020-3-31
检验日期：2020-3-31

检测结果

采样地点	采样对象	检测项目	结果
污水处理站	处理后污水	PH值	7.5
污水处理站	处理后污水	总余氯	7.8mg/L
污水处理站	处理后污水	沙门氏菌	OMP/N/L
污水处理站	处理后污水	粪大肠菌群数	OMP/N/L



监督科室：

审核者：

签发者：

备注：本报告一式两份，第一次交被监督单位。第二份交监督机构保存。